

**DataBoard**

**5I60-00**

**BESKRIVNING**

**PT100**

**TEMPERATURE CONVERTER**

**5I60-00(B)**

April85

**ELFA AB**  
17117 SOLNA  
TELEFON 08-735 35 00  
INDUSTRIVÄGEN 23

**DATA  
INDUSTRIER AB**  
Box 2029, 18302 TÄBY. Tel 08-768 06 60. Telex 10978.

CONTENTS

1. Description
2. Installation
3. Block diagram
4. Current generators,  
amplifiers, connections  
and calibrations.
5. Technical data
6. Examples.
7. Component diagram

INNEHÅLL

1. Beskrivning
2. Installation
3. Block-schema
4. Strömgeneratorer,  
förstärkare, anslutningar  
och kalibreringar.
5. Tekniska data
6. Exempel.
7. Komponentplacering

DESCRIPTION

This is an 8 channel temperature measurement converter, to be used with resistive temperature sensors and IC temperature sensors.

The card produces 8 voltage output signals in the range -10V .. +10V to be measured by standard A/D-converters, e.g. the DataBoard 4115 card with 32resolution. d 12 or 8 bits conversion.

The card contains individual current generators and amplifiers for each channel and a common zero point reference voltage generator. Screw terminal blocks are used for sensor connections and a 20-pin ribbon cable connector for the cable to the A/D-converter.

A common signal ground (0V) is used for all channels.

BESKRIVNING

Detta är en 8-kanalers mät-omvandlare för temperatur, som används tillsammans med resistiva temperaturgivare och IC-temperaturgivare.

Kortet ger 8 utgångssignaler med spänning i området -10V .. +10V, vilken kan mäts med vanliga A/D-omvandlare, t.ex. DataBoard kortet 4115, med 32 kanaler och 12 eller 8 bitars upplösning.

Kortet innehåller en ström-generator och en förstärkare för varje kanal samt en gemensam referensspänning för noll-punkts-referens. Anslutningsplintar med skruvar används för givarna och en 20-stifts flatkabelkontakt för kabeln till A/D-omvandlarkortet.

En gemensam signaljord (0V) används för samtliga kanaler.

## INSTALLATION

1. Connect the cable for the A/D-converter to the K1 connector. A mating connector is delivered with the card.

2. Connect the cables to the selected sensors at the P1 connector.

Note! Channel 1 must always be used, as it contains the master current generator.

3. Enable ONLY the current generators for the channels to be used, by closing the corresponding switches on the DIP-switch.

4. Connect external power with + - 15V to the P6 connector. It is possible to use +12V if the measuring range is limited to 8V and the system is recalibrated.

5. At delivery the card is calibrated for resistor sensors, following the DIN 43760 standard.

## Pt-100 sensors with:

A/D range	Temperature range
+ - 5V	-130 .. +140 deg.C
0-10V	0 .. +270 deg.C

## Ni-100 sensors with:

A/D range	Temperature range
+ - 5V	-60 .. +160 deg.C
0-10V	0 .. +160 deg.C

If high accuracy and absolute temperature measurements are required, the system shall be calibrated with the used sensor and a suitable calibration polynom in the program.

## INSTALLATION

1. Anslut kabeln till A/D-omvandlaren i kontakten K1. En passande kontakt levereras med kortet.

2. Anslut kablarna från de valda givarna i plinten P1.

Obs! Kanal 1 måste alltid användas, då den har den styrande strömgeneratoren.

3. Koppla ENDAST in strömgeneratorna för de kanaler som används, genom att sluta motsvarande bygel på DIP-omkopplaren.

4. Anslut extern spänningsförsörjning +15V till P6. Det är möjligt att använda +12V om mätområdet begränsas till 8V och systemet kalibreras om.

5. Vid leverans är kortet kalibrerat för motståndsgivare som följer standarden DIN 43760.

## Pt-100 givare med:

A/D område	Temperaturområde
+ - 5V	-130 .. +140 grad C
0-10V	0 .. +270 grad C

## Ni-100 givare med:

A/D område	Temperaturområde
+ - 5V	-60 .. +160 grad C
0-10V	0 .. +160 grad C


Om hög noggrannhet och absolut temperaturmätning krävs, skall systemet kalibreras med den använda givaren och ett lämpligt polynom i programmet.

## BLOCK DIAGRAM

Showing how to connect different sensor types.  
NOTE! The same type shall be used on all channels.

## BLOCK SCHEMA

Visar hur olika givartyper skall anslutas.  
OBS! Samma givartyp skall användas på alla kanaler.



**Current generators:**

Current generation and the zero reference are controlled by a highly stable voltage reference. Each current generator is individually adjusted. Nominal current is 1 mA, adjustable  $\pm 5\%$ . The current is adjusted to 1 mA at delivery. The current generators shall be disconnected by a switch for channels, not in use.

**Amplifiers:**

The amplifier on the card is, at delivery, adjusted to 100 times amplification. The measurement range depends on the sensor type and selected amplification.

**Adjusting the amplifier:**

To adjust to another amplification and range, a resistor shall be changed and the zero reference may need adjustments.

To change to another measurement range, the card is adjusted as follows:

1. The reference voltage is adjusted to correspond to the resistance or voltage over the sensor at the selected reference temperature.

2. The amplification is changed to create the wanted measurement range.

3. The current generators normally does not need adjustments.

Adjusting the amplification is done by changing the resistors R2 and R4 as described below.

Each channel is individually adjusted. R1, R2, R3 and R4 are for channel 1. For the other channels, adjust the corresponding resistors.

**Strömgeneratorer:**

Strömgenerering och noll-referens styrs av en högstabil spänningsreferens. Varje strömgenerator är individuellt justerbar. Nominell ström är 1 mA, och kan justeras  $\pm 5\%$ . Strömmen är justerad till 1 mA vid leverans. Strömmgeneratorerna för icke använda kanaler skall kopplas bort med en bygel.

**Förstärkare:**

Förstärkarna på kortet är vid leverans justerade till 100 gångers förstärkning. Mätområdet beror på givartypen och vald förstärkning.

**Justering av förstärkning:**

För att ändra till en annan förstärkning och område, skall ett motstånd bytas och noll-referensen kan behöva justeras.

För att ändra till ett annat mätområde modifieras kortet enligt följande:

1. Referensspänningen justeras för att motsvara resistansen eller spänningen över givaren vid den valda referens-temperaturen.

2. Förstärkningen ändras för att det önskade mätområdet skall erhållas.

3. Strömgeneratorerna behöver normalt inte ändras.

Förstärkningen ändras genom att byte motstånden R2 och R4 enligt beskrivningen nedan.

Varje kanal justeras individuellt. R1, R2, R3, R4 är för kanal 1. För övriga kanaler skall motsvarande motstånd ändras.

See the block diagram, how the resistors are used in the amplifier.

The values for 100 times amplification are, as delivered:

$$\begin{aligned} R_1 &= 1200 \text{ ohm} \\ R_2 &= 110 \text{ Kohm} + 20 \text{ K trimpot.} \\ R_3 &= 1200 \text{ ohm} \\ R_4 &= 120 \text{ Kohm} \end{aligned}$$

Calculation of the amplification is through the formula:

Se block-schemat hur motstånden används i förstärkaren.

Värdena för 100 gångers förstärkning är följande, som kortet levereras.

Calculation is done at the maximum temperature in the range.

As the relation between the resistors shall be  $R_1 = R_3$  and  $R_2 = R_4$ , the calculation is simplified to:

Beräkningen görs vid maximala temperaturen för området.

Eftersom relationen mellan motstånden skall vara  $R_1 = R_3$  och  $R_2 = R_4$ , förenklas beräkningen till:

$$V_{ut} = (R/R_1) * (V_{meas} - V_{ref}).$$

The values are  $R_1=R_3=1200$  ohm, and the maximum out-voltage is assumed, giving the equation:

Värden är  $R_1=R_3=1200$  ohm, och maximala utspänningen skall ges, varvid följande erhålls:

$$10 \text{ volts} = (R/1200) * (V_{meas} - V_{ref})$$

From this the resistance R is calculated. The nearest available standard resistor value for 1% resistors are selected and the resistor  $R_4$  is replaced with a resistor with this value.

$R_2$  consists of a series resistor and a 20K trim potentiometer. The series resistor is selected to be  $R = 10$  Kohm. If the change in range is small, it is often enough to change  $R_2$  and not  $R_4$ , as the error in  $R_4$  may be adjusted with the trim-potentiometer.

Från detta kan resistansen R beräknas. Närmast tillgänglig standardvärde för 1% motstånd väljs och motståndet  $R_4$  byts mot ett motstånd med detta värde.

$R_2$  består av ett seriemotstånd och en 20K trimpotentiometer. Seriemotståndet väljs till  $R = 10$  Kohm.

Om ändringen i förstärkning och/eller mätområde är litet räcker det oftast att byta  $R_2$  och justera med potentiometern, utan att ändra  $R_4$ .

**Calibration:**

The card is, at delivery, adjusted with an electrical calibration signal. If a high accuracy and absolute measurements are required, the system shall be calibrated together with the used sensor. For normal temperatures the calibration may be in melting ice and in boiling water. Other calibration points may be solidifying mercury (Hg) at -38.9 degrees C or solidifying tin (Sn) at +231.9 degrees C.

**Power connection:**

The power +/- 15V from an external supply shall be connected to the P6 connector.

**A/D converter connection:**

The analog output signal is suitable to connect to standard A/D-converter interfaces like the DataBoard 4115 A/D-converter, on which 12 or 8 bits resolution is selected.

The 4115 may be connected for up to 32 channels, supporting up to 4 converter cards. Alternatively 16 channels of differential inputs to the 4115 may be used to avoid direct connection of signal ground.

If the A/D-converter is programmed for - / + range, the temperature may be directly read as positive or negative values. Otherwise the card is connected to a 0 .. 10V A/D-input channel. The read voltage is in the computer multiplied with a suitable scale factor and may be linearized with a suitable formula. See the examples!

**Kalibrering:**

Kortet är, vid leverans, kalibrerat med en elektrisk kalibreringssignal. Om hög noggrannhet och absoluta mätvärden krävs, skall systemet kalibreras tillsammans med den använda givaren. För normala temperaturer kan kalibreringen ske med smältande is och kokande vatten. Andra kalibreringspunkter kan vara stelnande kvicksilver (Hg) vid -38.9 grader C eller stelnande tenn (Sn) vid +231.9 grader C.

**Spänningsförsörjning:**

Spänningen +/- 15V från en externa källa skall anslutas till kontakten P6.

**A/D-omvandlare, anslutning:**

Analoga signalen från kortet anslutes till en standard A/D-omvandlare, exempelvis DataBoard 4115 A/D-omvandlare, med vilken 12 eller 8 bitars upplösning kan väljas.

4115 kan byggas för upp till 32 kanaler, vilket räcker till 4 temperaturomvandlarkort. Alternativt kan 16 kanaler med differentiella insignalerna användas på 4115 för att undvika direkt anslutning till signaljord.

Om A/D-omvandlaren programmeras för ett + / - område, kan temperaturen direkt läsas av som positiva och negativa värden. Annars ansluts kortet till en A/D-ingång med 0..10V känslighet. Den avlästa spänningen multipliceras i datorn med en lämplig skal-faktor och kan lineariseras med någon formel. Se exemplen.

Sensors:

-----  
Sensors of different types  
should normally not be  
connected at the same time.

In applications where software  
linearisation can not be done,  
linear sensors should be used.

Resistor sensors with copper  
(Cu) is linear, while sensors  
with platina (Pt) or Nickel  
(Ni) are non-linear.

IC-sensors are cheaper and  
normally limited to  
temperatures below 150 degrees  
Celsius.

Resistance Sensor connection:

-----  
Twisted pair cables with  
4 wires are recommended to use.  
The connection is seen in the  
block diagram.

IC-sensor connection:

-----  
IC-sensors are connected to  
the card in parallel with a  
10 Kohm trim-potentiometer,  
as seen in the block diagram.

IC-sensor calibration:

-----  
Typical IC-sensors are  
LM335, LM135 or LM235.

With the IC-sensor connected,  
the following calibration  
shall be done to achieve the  
best possible accuracy, with  
a given sensor.

The sensor is connected in  
parallel with a 10 Kohm trim-  
potentiometer. Normally the  
sensor may be mechanically  
glued to the potentiometer.  
The mid-point of the  
potentiometer is connected  
to the input marked 'ADJ' on  
the IC-sensor. (Compare the  
block diagram.

Givare:

-----  
Givare av olika typer skall  
normalt inte anslutas samtidigt  
till kortet.

I tillämpningar där programmet  
inte kan linearisera signalen,  
bör linjära givare användas.

Motståndsgivare med koppar (Cu)  
är linjära, medan givare med  
Platina(Pt) eller Nickel(Ni)  
är olinjära.

IC-givare är billiga och  
normalt begränsade till  
temperaturer under 150  
grader Celcius.

Anslutning av motståndsgivare:

-----  
Tvinnade kablar med 4 ledare  
rekommenderas.

Anslutningen ses i block-schemat.

Anslutning av IC-givare:

-----  
IC-givare ansluts till kortet  
parallellt med en 10 Kohm  
trim-potentiometer, såsom  
visas i block-schemat.

Kalibrering av IC-givare:

-----  
Typiska IC-givare är  
LM335, LM135, eller LM235.

Med IC-givaren ansluten, görs  
följande kalibrering för att  
erhålla bästa möjliga  
resultat med en viss givare.

Givaren ansluts parallellt med  
en 10 Kohm trimpotentiometer.  
Normalt kan givaren limmas fast  
mekaniskt på potentiometern.

Mittpunkten på potentiometern  
ansluts till ingången 'ADJ' på  
IC-givaren. Jämför block-schemat.

The sensor is held at a constant temperature, e.g. in water, which is stirred until a stable temperature is achieved.

The temperature (TEMP) of the water is measured with a thermometer and the trim-potentiometer is adjusted until the voltage over the sensor is:

$$2.7316 + (0.010 * \text{TEMP}) \text{ volts.}$$

The adjustment compensates for any existing error in the sensitivity.

It may vary with a few microvolts/degree.

#### Reference voltage calibration:

The reference voltage generator is calibrated at delivery. Adjustments, required to achieve a defined zero point reference, are done by adjusting the trim-potentiometer.

The reference voltage controls both the current generators and the reference for the zero point adjustments.

The zero point adjustment shall be able to produce the following voltages without changing the fixed resistors.

Voltage	Sensor(Givare:)	Zero point at (Nollpunkt vid:)
100 mV	Pt-100 or Ni-100	0 degrees C. (As delivered)
60.25 mV	Pt-100	-100 degrees C.
175.84 mV	Pt-100	+200 degrees C.
247.04 mV	Pt-100	+400 degrees C.
233.00 mV	Cu-233	0 degrees C.

Givaren hålls vid konstant temperatur, t.ex. i vatten som rörs om tills en stabil temperatur erhålls.

Temperaturen (TEMP) i vattnet mäts med en termometer och trim-potentiometern justeras tills spänningen över givaren är:

Justeringen kompenserar för eventuellt fel i känsligheten.

Den kan variera några få mikrovolt/grad.

#### Kalibrering av referensen:

Referens-spänningen är vid leveransen redan kalibrerad. Justering, som kan behövas för att erhålla rätt nollpunkt, görs genom att justera en trim-potentiometer.

Referens-spänningen styr både strömgeneratorerna och nollpunkts-referensen.

Nollpunktsjustering ska kunna ge följande spänningar utan ändra de fasta motstånden.

## Connectors:

## Kontakter:

## P1: Sensor connector (Anslutning till givare):

C.out = Current out to sensor      C.out = Ström ut till givare  
 V.meas= Measuring voltage in      V.meas= Mätspänning in

## Pin   Signal

---	---
1	C.out (Ch.1) Current out
2	V.meas (Ch.1) Voltage in
3	C.out (Ch.2) Current out
4	V.meas (Ch.2) Voltage in
5	C.out (Ch.3) Current out
6	V.meas (Ch.3) Voltage in
7	C.out (Ch.4) Current out
8	V.meas (Ch.4) Voltage in
9	C.out (Ch.5) Current out
10	V.meas (Ch.5) Voltage in
11	C.out (Ch.6) Current out
12	V.meas (Ch.6) Voltage in
13	C.out (Ch.7) Current out
14	V.meas (Ch.7) Voltage in
15	C.out (Ch.8) Current out
16	V.meas (Ch.8) Voltage in
17	-- Not used --
18	-- Not used --

## Pin   Signal

---	---
21	C.in (Ch.1) Current in
22	V.gnd (Ch.1) Signal OV
23	C.in (Ch.2) Current in
24	V.gnd (Ch.2) Signal OV
25	C.in (Ch.3) Current in
26	V.gnd (Ch.3) Signal OV
27	C.in (Ch.4) Current in
28	V.gnd (Ch.4) Signal OV
29	C.in (Ch.5) Current in
30	V.gnd (Ch.5) Signal OV
31	C.in (Ch.6) Current in
32	V.gnd (Ch.6) Signal OV
33	C.in (Ch.7) Current in
34	V.gnd (Ch.7) Signal OV
35	C.in (Ch.8) Current in
36	V.gnd (Ch.8) Signal OV
37	-- Not used --
38	Signal OV

## K1: A/D-converter connection (Anslutning till A/D-converter):

V.out = Amplified voltage out      V.out = Försstärkt utspänning

## Pin   Signal

---	---
1	V.out (Ch.1) Voltage out
3	V.out (Ch.2) Voltage out
5	V.out (Ch.3) Voltage out
7	V.out (Ch.4) Voltage out
9	V.out (Ch.5) Voltage out
11	V.out (Ch.6) Voltage out
13	V.out (Ch.7) Voltage out
15	V.out (Ch.8) Voltage out
17	-- Not used --
19	-- Not used --

## Pin   Signal

---	---
2	OV (Ch.1) Signal OV
4	OV (Ch.2) Signal OV
6	OV (Ch.3) Signal OV
8	OV (Ch.4) Signal OV
10	OV (Ch.5) Signal OV
12	OV (Ch.6) Signal OV
14	OV (Ch.7) Signal OV
16	OV (Ch.8) Signal OV
18	Signal OV
20	Signal OV

## P6: Power supply + - 15V (Spänningssmatning + - 15V):

## Pin   Signal

---	---
V	+Vcc + 15V
W	+Vcc - 15V
N	OV 0V

This information is subject to change without notice.

LJ

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

Power requirements Spänningsskrav	+15V 85 mA, -15V 40 mA from external supply +15V 85 mA, -15V 40 mA från externt aggregat
Environment Omgivning	0 - 55 degrees C 0 - 55 grader C
Size Storlek	147 mm * 112 mm * 55 mm
Mounting Montering	Delivered in a box for mounting on a DIN rail. Levereras i en låda för montering direkt på en DIN-skäna.
Connectors Kontakter	- 20 pin ribbon cable connector (included) to the A/D-converter. - Screw terminal blocks for the sensors and the power. - 20-stifts bandkabelkontakt (medlevererad) till A/D-omvandlaren. - Kontaktlist med skruvanslutning för givare och spänningssmatning.
Supported sensors Givare att använda	Resistance temperature sensors. IC-temperature sensors. Resistans-temperaturgivare. IC temperaturgivare.
Number of channels Antal kanaler	8
Amplification Förstärkning	Set to 100 times at delivery. Changed by the user as described in this datasheet. Inställt på 100 gånger vid leverans. Ändras av användaren enligt denna beskrivning.
Accuracy Noggrannhet	+ - 0.3 degrees C + + Accuracy of the used sensor + + Accuracy of the used A/D converter + + Calculation accuracy in the used calibration polynom. Example: Resistor sensors, class A has the accuracy +/- 0.15 degrees at 0 degrees C and +/- 2.3 degrees at 650 degrees C  + - 0.3 grader C + + Noggrannhetern hos givaren + + Noggrannheten hos A/D-omvandlaren + + Beräkningsnoggrannheten för det använda kalibreringspolynomet. Exempel: Resistansgivare, klass A har noggrannheten +/- 0.15 grader vid 0 grader C och +/- 2.3 grader vid 650 grader C
Stability Stabilitet	+ - 0.03 degrees C + - 0.03 grader C
Resolution Upplösning	Depends on the used A/D-converter Beror på den använda A/D-omvandlaren

Examples:

-----

To simplify the use of the temperature conversion card, a number of examples are given below, with different sensors and different measuring ranges. A suitable calibration polynom is given, for used with the 4115 A/D-converter.

A 4:th degree polynom is sufficient for normal calculation accuracy.

Exempel:

-----

För att förenkla användningen av temperaturomvandlar-kortet, ges nedan ett antal exempel med olika givare och olika mätområden. Ett lämpligt kalibrerings-polynom ges för användning med 4115 A/D-omvandlar-kort.

Ett 4:e grads polynom räcker för normal beräknings-noggrannhet.

$$\text{Temperature} = A + B*V + C*V^2 + D*V^3 + E*V^4$$

V = The measured voltage in VOLTS.

A, B, C, D and E are parameters in the polynom.

V = Mätt spänning i VOLT.

A, B, C, D och E är parametrar i polynomet.

Resistor sensors:

-----

The calculations for resistor sensors are based on the standard DIN 43760.

Motståndsgivare:

-----

Värden för motståndsgivare baseras på standarden DIN 43760.

Type = Ni-100 Amplifier = 100 times A/D range -5V..+5V

A = -1.7959339E-02 Measuring range: -60 .. +160 deg. C  
B = 1.8235881E+01 Max. calc. error: +/- 0.1 deg. C  
C = -4.0335216E-01 Reference voltage: 100 mV  
D = 1.5276449E-02  
E = -5.5918754E-04

Type = Ni-100 Amplifier = 100 times A/D range 0 .. 10V

A = -6.1052435E-03 Measuring range: 0 .. +160 deg. C  
B = 1.8052008E+01 Max. calc. error: +/- 0.02 deg. C  
C = -3.0809418E-01 Reference voltage: 100 mV  
D = 5.1644722E-04  
E = 1.4388558E-04

Type = Pt-100 Amplifier = 100 times A/D range -5V .. 5V

A = -1.3856469E-03 Measuring range: -130 .. +140 deg. C  
B = 2.5594150E+01 Max. calc. error: +/- 0.02 deg. C  
C = 1.0000357E-01 Reference voltage: 100 mV  
D = -1.3436872E-03  
E = 2.6256554E-04

Type = Pt-100 Amplifier = 100 times A/D range 0 ..+10V

A = -1.0001152E+02 Measuring range: -100 .. +160 deg. C  
B = 2.4678629E+01 Max. calc. error: +/- 0.02 deg. C  
C = 1.3658313E-01 Reference voltage: 60.25 mV  
D = -4.8617444E-03  
E = 2.3110320E-04

8 \* PT100 TEMPERATURE CONVERTER APR 85(B) 5160-00 12(12)  
=====

Type = Pt-100 Amplifier = 100 times A/D range 0 .. 10V


A = 4.5439715E-03 Measuring range: 0 .. +270 deg. C  
B = 2.5583046E+01 Max. calc. error: +/- 0.016 deg. C  
C = 9.9243225E-02 Reference voltage: 100 mV  
D = 4.7098920E-04  
E = 1.8610373E-05


Type = Pt-100 Amplifier = 100 times A/D range 0 .. +10V

A = 1.9999891E+02 Measuring range: +200 .. +480 deg. C  
B = 2.7202694E+01 Max. calc. error: +/- 0.016 deg. C  
C = 1.1737239E-01 Reference voltage: 175.84 mV  
D = 8.9114065E-04  
E = 1.9518848E-05

Type = Pt-100 Amplifier = 100 times A/D range 0 .. +10V

A = 3.9999184E+02 Measuring range: +400 .. +700 deg. C  
B = 2.9060846E+01 Max. calc. error: +/- 0.036 deg. C  
C = 1.3460336E-01 Reference voltage: 247.04 mV  
D = 1.8464812E-03  
E = 2.9178098E-05





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19																		36
19																		
19																		

PL100

DATA  
INDUSTRIER AB

SWEDEN

DATE 85 06 26

82-5160-00

DataIndustrier AB  
Box 2029, 183 02 Täby

**FELRAPPORT**

---

Det händer ibland att ett fel smyger sig in i våra manualer. Om du skulle ha drabbats av detta ber vi dig fylla i denna felrapport och returnera den till oss. Dina synpunkter är viktiga för oss i vår strävan att göra bättre dokumentation.

Tack på förhand!

Namn \_\_\_\_\_  
Befattnings \_\_\_\_\_  
Företag/organisation \_\_\_\_\_  
Adress \_\_\_\_\_  
Postnr och postadress \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

Vilken produkt har du? \_\_\_\_\_

Vem har levererat den? \_\_\_\_\_

I vilken tillämpning används produkten? \_\_\_\_\_

Vad heter manualen och har den någon referens? \_\_\_\_\_

Beskriv nedan vilka fel du har hittat. Ange sida, felets art och gärna ditt förslag om hur den korrekta versionen skall vara:

---

---

---

---

Hur yttrade sig felet? Dvs, hur reagerade ditt system när du körde det innan felet upptäcktes?

---

---

---

---

Vik ihop felrapporten, tejpa igen och lägg den på utgående. Tack!