



Serviceinformation

Datorer

1982-12-09 1-8

FEL I DOS ABC 6-13.

DOS ABC 6-13 har av misstag kommit att utnyttja pokearean i ABC 800, vilket innebär att det kan bli problem när man använder program som utnyttjar den minnesarean.

Luxor Datorers programvara påverkas ej av ovanstående, utan problemen uppstår förmodligen bara med egenproducerade program.

Om en kund får problem med programvara, när han bytt DOS till version ABC 6-13 (i samband med att ram-drivrutin används) eller en ABC 800 med checksumma DOS 27185 (finns angivet på bakplan) levererats, ska DOS ACB 6-13 bytas till DOS ABC 6-14.

Byt också vid servicetillfälle DOS ABC 6-13 mot DOS ABC 6-14. När det nya DOS:et har monterats skriv dit den nya checksumman på etiketten , checksumman ABC 6-14 är 24751.

DOS ABC 6-14 beställs på vanligt vis från Luxor Parts med beställningsnummer 64 90134-06, det gamla DOS:et kan sedan skickas till Luxor Service för kreditering.

OBS!

Kreditering och beställning endast via återförsäljare.

Testprogram.

En tillägg i programmet SYSTEST som finns på skivan med test program ska också göras på grund av ovanstående.

Gör LOAD SYSTEST och editera följande rader:

ändra 7 till en 8

320 DATA 7

350 DATA -11322,-24226,29835,-7907,27185,-10180,-10188,24751
lägg till checksumma 24751

Skriv sedan SAVE SYSTEST.

vänd

På samma skiva, i programmet TRIM.830 har ett par fel upptäckts:

- 1 När funktionen S (Stega till spår nr.) används på BASF drivar, positioneras inte huvudet över önskat spår.
Använd istället <--/--> tangenterna för att positionera huvudet över önskat spår.
- 2 Funktionen (U/L) som väljer vilket sida som ska läsas har fel text, Sida 0 och sida 1 är omkastade.
Programmet startar också med sida 1 inkopplat, vilket gör att man på en enkelsidig drive inte får någon lässignal från skivan. Välj därför först sida genom att trycka på tangenten L.

Om en uppdatering av skivan önskas skicka in den till Luxor Datorer så får ni en uppdaterad skiva i retur.



Serviceinformation

Datorer

1982-12-09 1-9

Disk Operativ System.

Antalet versioner på Disk Operativ System har ökat, för att orientera er om vilka versioner som gäller och varför det blivit olika versioner har följande sammanställning gjorts.

<u>DOS till</u>	<u>Checksumma</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Fel</u>
<u>ABC 830</u>			
ABC 6-1	-24226	Utgår	Kill på skrivskyddad skiva ger ej felmeddelande. Save "filnamn" Ger ERROR 41 vid öppen lucka. Ger ERROR 41 vid skrivskyddad skiva och filen ej finns på skivan. Ger ERROR 41 om skivan i DR0:är full och det finns en tom skiva i DR1:
ABC 6-11	29835	Utgår	ABC 800 kan spåra ur när RAM-drivrutinen används.
ABC 6-13	27185	Utgår	Utnyttjar poke arean. se servicemed. 1-8
ABC 6-14	24751	64 90134-06	Nu gällande version.
<u>DOS till ABC 832</u>			
ABC 6-2	-11322	Utgår	ABC 800 kan spåra ur när RAM-drivrutinen används.
ABC 6-21	-10180	64 90167-02	Nu gällande version.
<u>DOS till ABC 838</u>			
ABC 6-3	-10188	64 90204-01	Nu gällande version.

