

Angående:

Bildskärm 812

Okt. '85

L. 15 sjukvårdsdistrikt
Ank. 1985-11-04
D.nr.
resurstekn. verkst., exp.

OBS! Viktigt vid byte av komplett baskort.

Vid utbyte av baskort 55 20910-01 måste detta ersättas med baskort 55 20910-03 eftersom -01 ej längre lagerhållas som reservdel.

Då korten inte är helt kompatibla måste även bildrörsanslutningen 55 20904-01 bytas till 55 20904-02.

Efter utbyte av baskort måste justering och trimning ske på korrekt sätt enligt service-anvisningen 66 89528-02.

Ersättning: Felkoder i prislista 01, DA16. (95+185=280Kr)