

Aug-85
1(2)

Problem med linje i bildens överkant på ABC 1615

- Apparat typ: Bildskärm ABC 1615, 230 8410-15
- Felsymptom: En linje visas i bildens överkant.
- Fältåtgärder: På vertikalavläkningskretsen IC-TDA1670 ansluts en diod (IN4148) i serie med ett motstånd (3,9k) mellan PIN 6 och PIN 4.

Folie sida

