

Dec. 1985

1 (2)

Tangentbord ABC 99: Installation av PROM 64 90423-01

Angående: Utbyte av PROM till nytt PROM.

OBS!

Det gamla PROM:et skall bytas ut i alla ABC 99 tangentbord. Innan utbyte, kontrollera på byglingen (se nedan) att PROM:et inte redan har bytts ut.

Det nya PROM:et innehåller rätt programvara till ABC 99. UP/DOWN mod fungerar korrekt med det nya PROM:et samt möjlighet till val av olika landsvarianter finns. Dessutom har en del smärre fel i programvaran rättats i det nya PROM:et.


Åtgärder: För att öppna tangentbordet för installation av den nya PROM-kretsen:

- Skruva bort de fem skruvarna närmast ytterkanten på undersiden.
- Ta bort fästskruvarna vid muskontakten.
- Öppna tangentbordet.

PROM-kretsen installeras i hållaren på position Z3, den närmast RESET-knappen (se figur 1). Avlägsna det gamla PROM:et.

Var noga med att vända PROM-kretsen rätt, så att markeringen i kapseln kommer åt RESET-knappen till.

Strax ovan till höger om PROM-kretsen finns ett byglingfält (se figur 1) markerat B A C. Bryt där förbindelsen mellan A och C. Löd istället ihop A och B.




Figur 1

Nu är installationen klar. Tangentbordet kan provas.

I det nya PROM:et finns inlagt ytterligare fyra landsvarianter förutom Svenska. För att välja variant används bygglingsfältet markerat Z14, ovan till höger om den andra PROM-kretsen, den närmast mus-kontakten (se figur 2).

Som den nu ser ut så är de tre övre byglingarna slutna (figur 2). I tabellen nedan så numreras de ovanifrån (från kretskortets kant) 1 till 3 enligt figuren. Den fjärde byglingen är som synes öppen (och den används inte heller här).



Land	1	2	3
Sverige	Sluten	Sluten	Sluten
USA	Sluten	Sluten	Öppen
Spanien	Sluten	Öppen	Sluten
Danmark	Sluten	Öppen	Öppen
Norge	Öppen	Sluten	Sluten

Andra nyheter till ABC 99:

Nu finns det dessutom att beställa nya tillbehör till ABC 99:

- Genomskinliga funktionstangenttoppar i sats om 15 st. (Art.nr. 42 70176-01).
- Skålade 'F' och 'J' tangenter samt piggmärkingen på '5' tangenten, en av varje i en sats (Art. nr. 42 70178-01).
- Dessutom finns en tillsats som biter kärvande markörplacerare (art. nr. 42 70177-01). De fyra platsdetaljerna som ingår i tillsatsen monteras genom att lyfta bort själva markörplattan och sätta in dem i tryckkontaktens hål så att den plana sidan på plastdetaljen kommer uppåt.

Ersättning: Felkoder i prislista 01, DA16, DA99.